✓ Kauf & Verkauf
✓ Vermietung & Vermittlung
✓ KFZ Reperatur & Service
✓ Karosserie & Lack

Balaj Automobile GmbH | Stuttgarter Str 31-33 | 72766 Reutlingen | Germany

Schadenstelle HUK-Coburg

Engelbergerstrasse 21
79073 Freiburg

Tel: +49 7121 1438077
Fax: +49 7121 20 67 20
info@balaj-automobile.de
Datum: 07.07.2022
Rechnung Nr.: 20220067

Fahrzeug: Mercedes
Fahrgestell Nr: WDD2462021J336200
Kennzeichen: TÜ-BD 6666
Erst Zulassung: 19.05.2015
Marke: Mercedes
Model/Typ: B-Klasse
KM-Stand: 123290

Rechnung

Gemäss Ihres Auftrages berechnen wir wie folgt:
Windschutzscheibe erneuern zu Schadennummer: 22-31-609/741673-G

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Netto
1	*WSS*	*Windschutzscheibe erneuern siehe Kalkulation*	*1*	*851,00*	*€ 851,00*

Gesamt Netto:	**851,72**
MwSt 19%	**161,83**
Rechnungsbetrag:	**1013,55**

Die Leistung wurde im umsatzsteuerlichen Sinne im 07.07.2022 erbracht. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen durch Überweisung auf das unten genannten Konto.