



Balaj Automobile GmbH | Stuttgarter Str 31-33 | 72766 Reutlingen | Germany

Schadenstelle HUK-Coburg

Engelbergerstrasse 21
79073 Freiburg

Fahrzeug: Mercedes
Erst Zulassung: 19.05.2015
KM-Stand: 123290

Fahrgestell Nr: WDD2462021J336200
Marke: Mercedes

- ✓ Kauf & Verkauf
- ✓ Vermietung & Vermittlung
- ✓ KFZ Reperatur & Service
- ✓ Karosserie & Lack

Tel: +49 7121 1438077
Fax: +49 7121 20 67 20
info@balaj-automobile.de
Datum: 07.07.2022
Rechnung Nr.: 20220067

Kennzeichen: TÜ-BD 6666
Model/Typ: B-Klasse

Rechnung

Gemäss Ihres Auftrages berechnen wir wie folgt:

Windschutzscheibe erneuern zu Schadennummer: 22-31-609/741673-G

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Netto
1	WSS	Windschutzscheibe erneuern siehe Kalkulation	1	851,00	€ 851,00

Gesamt Netto:	851,72
MwSt 19%	161,83
Rechnungsbetrag:	1013,55

Die Leistung wurde im umsatzsteuerlichen Sinne im 07.07.2022 erbracht. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen durch Überweisung auf das unten genannten Konto.

Balaj Automobile GmbH
Stuttgarter Str 31
72766 Reutlingen
info@balaj-automobile.de
<https://www.balaj-automobile.de>

Firmensitz: Reutlingen
Registergericht: Stuttgart HRB 770826
USt.- IdNr. DE 236044511
St.-Nr. 78104/04310
Geschäftsführer: Bekim Balaj

Volksbank Reutlingen
IBAN: DE51 6039 0000 0759 6570 09
SWIFT-BIC: GENODES1BBV