



Balaj Automobile GmbH | Stuttgarter Str 31-33 | 72766 Reutlingen | Germany

Khan

Khan
Lichtenteinstr. 60
71088 Holzgerlingen
DE

Fahrzeug: Audi
Kennzeichen: BB-S 2079
Marke: Audi

Fahrgestell Nr: WAUZZ4F06N158461
Erst Zulassung: 20.04.2007
Model/Typ: A6 4F

- ✓ Kauf & Verkauf
- ✓ Vermietung & Vermittlung
- ✓ KFZ Reperatur & Service
- ✓ Karosserie & Lack

Tel: +49 7121 1438077
Fax: +49 7121 20 67 20
info@balaj-automobile.de
Datum: 06.12.2021
Rechnung Nr.: 20210105

Fahrzeugschlüssel: 0588
TUV Bis: 01.07.2020
KM-Stand: 166000

Rechnung

Gemäss Ihres Auftrages berechnen wir wie folgt:

Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Netto
1	L 123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi	1	150,00	€ 150,00
2	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
3	10001	Türe vorne Links und Hinden Links (Tür Blätter Instand	1	1.121,00	€ 1.121,00
4	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi	1	150,00	€ 150,00
5	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi	1	150,00	€ 150,00
6	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi	1	150,00	€ 150,00
7	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
8	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
9	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
10	10001	Türe vorne Links und Hinden Links (Tür Blätter Instand	1	1.121,00	€ 1.121,00
11	10001	Türe vorne Links und Hinden Links (Tür Blätter Instand	1	1.121,00	€ 1.121,00
12	10001	Türe vorne Links und Hinden Links (Tür Blätter Instand	1	1.121,00	€ 1.121,00
13	10001	Türe vorne Links und Hinden Links (Tür Blätter Instand	1	1.121,00	€ 1.121,00

Balaj Automobile GmbH
Stuttgarter Str 31
72766 Reutlingen
info@balaj-automobile.de
https://www.balaj-automobile.de

Firmensitz: Reutlingen
Registergericht: Stuttgart HRB 770826
USt.- IdNr. DE 236044511
St.-Nr. 78104/04310
Geschäftsführer: Bekim Balaj

Volksbank Reutlingen
IBAN: DE51 6039 0000 0759 6570 09
SWIFT-BIC: GENODES1BBV



Pos.	Artikelnummer	Bezeichnung/Leistung	Anzahl	Einzelpreis	Netto
14	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00
15	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00
16	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
17	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
18	12344	Lackierung ()	1	33,00	€ 33,00
19	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00
20	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00
21	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00
22	123456	Instandsetzung von Lichtmaschinen und Anlassern (Leisi 1		150,00	€ 150,00

Gesamt Netto:	7340,25
MwSt 19%	1394,65
Rechnungsbetrag:	8734,90

Die Leistung wurde im umsatzsteuerlichen Sinne im xxxxxxxxxxxx erbracht. Bitte begleichen Sie den Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer innerhalb von 14 Tagen durch Überweisung auf das unten genannten Konto.

Balaj Automobile GmbH
 Stuttgarter Str 31
 72766 Reutlingen
 info@balaj-automobile.de
<https://www.balaj-automobile.de>

Firmensitz: Reutlingen
Registergericht: Stuttgart HRB 770826
 USt.- IdNr. DE 236044511
 St.-Nr. 78104/04310
Geschäftsführer: Bekim Balaj

Volksbank Reutlingen
IBAN: DE51 6039 0000 0759 6570 09
 SWIFT-BIC: GENODES1BBV